

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมผิวทางลงหินคลุก เส้นทางสาย ถนนเลียบคลองศรีชุมพล หมู่ที่ 1 บ้านชุมพลบุรี
ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี สุรินทร์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: 1,875,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน : เสริมผิวทางลงหินคลุก เส้นทางสาย ถนนเลียบคลองศรีชุมพล หมู่ที่ 1 บ้านชุมพลบุรี
ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ (ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างเทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพลกำหนด)

โดยสังเขป : โครงการเสริมผิวทางลงหินคลุก เส้นทางสาย ถนนเลียบคลองศรีชุมพล หมู่ที่ 1 บ้านชุมพลบุรี

4. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน: 1,730,203.24.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองร้อยสามบาทยี่สิบสี่สตางค์)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

6. รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

นายทองดี งามสง่า.....ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลฯ.....ประธานกรรมการ

นายวัชร วรรศรี.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....กรรมการ

นายวาริน ศรีสม.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ เสริมผิวทางลงหินคลุก สายทาง เส้นทางสาย ถนนเลียบคลองทุ่งศรีชุมพล หมู่ที่ 1 บ้านชุมพลบุรี ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 6,000.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.1 ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 2,400.00 ลบ.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย×FF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	24,000.00	1.79	42,960.00	1.3607	2.44	58,455.67
2	งานปรับเกลี่ยหินคลุก	ตร.ม.	24,000.00	1.79	42,960.00	1.3607	2.44	58,455.67
6	งานผิวทางหินคลุก(หลวม)หนาเฉลี่ย 0.1 ม.	ลบ.ม.	2,400.00	491.17	1,178,808.00	1.3607	668.34	1,604,004.05
14	แผ่นป้ายเกี่ยวกับงานก่อสร้าง(ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)	ชุด	2.00	1,327.30	2,654.60	1.3607	1,806.06	3,612.11
15	แผ่นป้ายเกี่ยวกับงานก่อสร้าง(ก่อสร้างแล้วเสร็จ)	ชุด	2.00	2,085.59	4,171.19	1.3607	2,837.87	5,675.74
					1,271,553.79		รวม	1,730,203.24

ตัวอักษร (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองร้อยสามบาทยี่สิบสี่สตางค์-)


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 1,271,553.79


② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(นายทองดี งามสง่า)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวัชร วรรศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวาริน ศรีสม)
นายช่างโยธา



โครงการ

เสริมศักยภาพทางลงหินคฤก


เส้นทางสาย

เส้นทางสาย ถนนเลียบบคลองศรีชุมพล

สถานที่

หมู่ที่ 1 บ้านชุมพลบุรี ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

กองช่าง ทต.ทุ่งศรีชุมพล



สัญลักษณ์และรายการประกอบแบบ

- งานปรับแก้ผิวทางเดิม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 6,000.00 เมตร หรือพื้นที่ปรับแก้ผิวทางเดิม ไม่น้อยกว่า 24,000.00 ตารางเมตร
- งานลงหินคลุก(หลวม) กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 6,000.00 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.10 หรือปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ลูกบาศก์เมตร

ผังแสดงเส้นทาง

นายก อบจ. นนทบุรี

ฉบับ 13266

 กองช่าง ทด. นนทบุรี	โครงการ	เสริมผิวทางลงหินคลุก	สำรวจ	วิศวกร	อนุมัติ (นายอภิชาติ รามวงษ์) ปลัดเทศบาล	รายการแก้ไข 1.	มาตรฐาน 2
	สถานที่		เส้นทางสาย ถนนแยกคลองศรีชุมพล หมู่ที่ 1 บ.ชุมพลบุรี ต.ชุมพลบุรี อ.ศรีนคร	ฝึกอบรม (นายอภิชาติ รามวงษ์) ผอ.กองช่าง	อนุมัติ (นายอภิชาติ รามวงษ์) นายก อบจ. นนทบุรี		มาตรฐาน 2

ผิวทางลงหินคลุก(หลวม) หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (พร้อมปรับแก้เรียบ)


ผิวจราจร(เดิมที่เสียหาย)

ผู้ตรวจการ(เดิมที่เสี่ยหาย)

ผู้จรรจาปรับเปลี่ยนระเบียบ กฎหลุมบ่อก่อนลงหินคลุก

[illegible]

រូបត្រួតពិនិត្យ

		โครงการ เสริมความรู้ทางสังคมศึกษา		ผู้ทรงคุณวุฒิ	วิชา	1.  (นาย) ...	2.  (นาย) ...	3.  (นาย) ...	4.  (นาย) ...
		5. (นาย) ...	6. (นาย) ...	7. (นาย) ...	8. (นาย) ...				

	2.40	ให้นำไม้ยึดข้าง ทนฯ 4 มม. ปิดทับด้วยแผ่นพลาสติกพื้นสีขาวทึบผิว อักษรสีดำ จัดตัวอักษรให้เหมาะสมกับขนาดป้าย โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลทุ่งศรีสุนทร โทร ๐๘๕-๐๖๗๗๖	
ประเภทของสิ่งก่อสร้าง ปริมาณงานก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง (.....)	1.20	1.20
เงินลงทุน วงเงินงบประมาณที่ส่งไว้ ราคาของ ค่าก่อสร้าง วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง	เงินลงทุน บาท (.....) รวม บาท (.....) บาท (.....) บาท (.....) บาท (.....) บาท (.....)	2.50	2.50

[illegible]

แบบแผนป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง
(ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง)

แบบแผนป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง
(ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ)

หมายเหตุ

1. ติดตั้งป้ายระหวางการดำเนินการก่อสร้าง 2 ชุด บริเวณจุดตำแหน่งที่เหมาะสม
2. ติดตั้งป้ายดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 ชุด บริเวณจุดตำแหน่งที่เหมาะสม

[illegible]

附.1326(

[illegible]